

Technische Information

Technical Information

03/2017

911 GT3 Cup (991)

Tausch Gummitülle Kraftstoffleitung Niederdruck

Exchange rubber grommet low pressure fuel rail

Fahrzeug / Vehicle: 911 GT3 Cup (991)

Bauteil / Part: **Gummitülle Kraftstoffleitung** / Rubber grommet


fuel rail

Modell / *Model* **ab 2017** / from 2017



Porsche Motorsport weist darauf hin, dass vor dem nächsten Betrieb des Fahrzeuges die Gummitülle an der Kraftstoffleitung Niederdruck durch ein modifiziertes Bauteil ersetzt werden muss.

- 1. Abtankschlauch an der Tankverschlussplatte im Kofferraum anschließen, Kraftstoff Sicherheitsventil öffnen/ziehen und so das Kraftstoffsystem drucklos schalten.
- 2. Schnelltrennkupplung (Stäubli) im Motorraum an Niederdruckleitung trennen.






3. Demontage Öltankentlüftungsleitung und Schraube des Halters Niederdruck Kraftstoffsensor.




4. Sensor (Schlüsselweite 27) inkl. Halteblech demontieren.





5. Gegenhalten (Schlüsselweite 13) am Sensorstutzen.




- 6. Austausch der nachgearbeiteten Gummitülle (Höhe verringert!) mit nachgearbeiteter Seite nach unten.
- 7. Dichtkegel und Sensorgewinde mit silikonfreiem Öl benetzen.
- 8. Niederdrucksensor wieder montieren und mit 22 ±2 Nm anziehen.





9. Spiel zwischen Sensor und Gummitülle auf Bewegungsfreiheit überprüfen.



- 10. Öltankentlüftungsleitung und Schnelltrennkupplung (Stäubli) im Motorraum an Niederdruckleitung wieder montieren.
- 11. Erneute Sichtprüfung auf Dichtigkeit bei Inbetriebnahme/nach Betrieb.

1. Teilebestellung

Kontaktieren Sie bitte Ihren technischen Kundenbetreuer bei Porsche Motorsport zwecks der Zusendung des modifizierten Ersatzteils.




Porsche Motorsport informs that before using the car again the rubber grommet used on the low pressure fuel rail MUST be swapped for a modified part.

- 1. Connect the fuel drain pipe to the fitting on the fuel tank top plate in the luggage compartment, open/pull the fuel safety valve so that the fuel system is depressurized.
- 2. Disconnect the low pressure line quick release coupling (Stäubli) in the engine bay.






3. Remove the oil tank breather pipe and screw for the low pressure fuel sensor bracket.




4. Remove sensor (27 mm AF spanner) including mounting bracket.




PORSCHE

MOTORSPORT

5. Use a 13 mm AF spanner to counter on the sensor fitting.




- 6. Change the modified rubber grommet (reduced height). The modified face pointing downwards.
- 7. Moisten taper and sensor thread with silicon free oil.
- 8. Refit low pressure sensor. Tightening torque 22 ±2 Nm.





9. Check that there is play between the sensor and rubber grommet.



- 10. Refit the oil tank breather pipe and quick release coupling (Stäubli) in the engine bay.
- 11. Make another visual check to ensure the fuel system is dry and not leaking when the engine is running and after engine turned off.

1. Parts order

Please contact your customer support representative at Porsche Motorsport for delivery of the modified spare part.